

Klebehinweise

für druckaktivierbare Montageklebebänder


1



Arbeitstemperatur 18° - 30° C

Das gilt für die Temperatur der Arbeitsumgebung und der zu verklebenden Teile.

2



Folie entfernen und vorreinigen



3



Oberflächen leicht anschleifen

Hier sind wenige Schleifbewegungen mit unserem Schleifvlies völlig ausreichend.

4



Hauptreinigung



Das Schleifgut wird durch Wischen in eine Richtung aufgenommen.
Neue Tücher verwenden!

5



Auflegen

Vorsicht! Montageklebebänder sind meist nicht reversibel. Positionen vorher anzeichnen.

6



Andrücken

Einmaliger, fester Andruck über die gesamte Klebefläche ist wichtig. 20 N/cm² - das entspricht etwa 2 kg/cm²

7




Aushärten lassen

Nach 24 Stunden ist die Verklebung in der Regel belastbar.

Je sorgfältiger die Vorbereitung ausgeführt wird, desto stabiler ist die Verklebung.

Ergänzende Hinweise

zur Verarbeitung von Montageklebebandern

- 1** Die günstigste Verarbeitungstemperatur (Objekt- und Umgebungstemp.) liegt zwischen +18°C und +30°C. Kondensatbildung sollte vermieden werden; z. B. dann, wenn die zu verbindenden Werkstoffe aus kalten Lagerräumen in warme Produktionsräume gebracht werden.
- 2** Da Schutzfolien Weichmacher enthalten können, muss nach Entfernung der Schutzfolie die Platte gereinigt werden. Geeignet sind Isopropanol und Aceton. Dabei immer nur in eine Richtung wischen, um die Verschmutzung nicht zu verteilen. Nur saubere Putztücher verwenden.
- 3** Die Positionen für z. B. Rückrahmen werden auf der Platte angezeichnet. Die vorgereinigten Klebeflächen werden mit Schleifvlies angeschliffen. Das hat sich besonders bei den häufig niederenergetischen Pulverlacken (wie z. B. bei Aluverbundplatten) als vorteilhaft herausgestellt.
- 4** Setzen Sie zum Entfernen von Schleifstaub und zur Klebevorbereitung ausschließlich Isopropanol ein.
- 5** Gereinigte Oberflächen bitte zügig verkleben, um eine Wiederverschmutzung (Staub/Fingerabdrücke) zu vermeiden. Außerdem werden positiv beeinflusste (erhöhte) Oberflächenenergien mit der Zeit wieder schwächer.
- 6** Die Festigkeit der Verklebung ist direkt abhängig vom Kontakt, den der Klebstoff zu den Oberflächen hat. Ein kurzer, hoher Anpressdruck sorgt für einen guten Oberflächenkontakt. Dafür geeignet sind z. B. Rollens laminatoren. Zwischen Rolle und Rückrahmen kann man zum Schutz einen Karton legen.
- 7** Die Endklebkraft wird bei Zimmertemperatur nach 72 Stunden erreicht, die Verklebung kann aber nach 24 Stunden schon belastet werden.
Achten Sie bitte unbedingt auf die richtige Ausführung, denn es gilt:
Wer klebt – haftet!