Manual Técnico Sofwtare V1.1

Para entrar en el menú de configuración, pulsar la tecla "PLU" durante mas de 2 segundos
Introducir el password "505388" utilizandolos cursores superior en inferior para seleccion
Pulsar "ENTER". Aparecerá el rimer parámetro de configuración "Units". Para entrar en to
Para cambiar la configuración, pulsar las teclas del cursor "ARRIBA" o "DEBAJO", y confirm
Con las teclas de "DERECHA" o "IZQUIERDA" del cursor avanzamos o retrocedemos entre
Para grabar las opciones seleccionadas, ir al parámetro "QUIT" y pulsar "ENTER". Se reinic

Parámetros para configuración

Parámetro	*Opción*	*Descripción*
Units / G	**0**	**Unidad kg**
	1	**Unidad g**
Units / P	**3**	**Nº de decimales después del punto**
Units / F.5		**Capacidad máxima**
Units / range1		**Ultimo digito del primer rango**
Units / range2		**Ultimo digito del segundo rango**
Si.CAL-01	**Si - 01**	**Calibración de linealidad (tiene en cuenta la gravedad seleccionada)**
Calib		**Calibración normal (no tiene en cuenta la gravedad seleccionada)**
Filter		**Filtro ajustable por usuario**
Filter/ICS		**Valor para estabilidad**
Filter/rdS		**Division de estabilidad**
Filter/rdM		**Division para estabilidad**

OIML	0	No OIML
	1	OIML
OIML/rS	05	Limite de Cero manual
OIML/Or	02	Limite de Autocero inicial
OIML/Ot	10	Limite de seguimiento de Cero
Quit		Salida del menú guardando cambios
Reset		Borra la configuración actual
c1/c2		Single/doble plataforma
	0	Equipo con una sola plataforma
	1	Equipo con dos plataformas, pero solo trabaja la nº1
	2	Equipo con dos plataformas, trabajan las dos
Adc/Sr	20	Velocidad del convertidor A/D
Adc/Gn	1	Amplificación del convertidor
rSt		Reset del valor de Offset del convertidor
Zero	2	Divisiones para retorno a Cero
G1set	978820	Valor de Gravedad de la Calibración de Linealidad
G2set	980275	Valor de Gravedad de uso de la balanza / indicador

;. Aparecerá "PASS". Pulsar "ENTER"

ar los digitos, y derecha o izquierda para pasar a los siguentes.

dos los parámetros de configuración, pulsar la tecla "ENTER".

ıar con "ENTER".

los parámetros del MENU.

iará el indicador / balanza.

Observaciones
Visualiza la unidad indicada
Nº de decimales a mostrar (ejemplo: 0,001 kg = 3 decimales)
Indicar la capacidad máxima con los decimales indicados en el punto anterior
Indica el último digito o divisions seleccionada (ejemplo: para indicar 0,05 kg de división, seleccionar "05") del primer rango de pesada
Indica el último dígito del segundo rango de pesada (si existe un segundo rango). Es opcional utilizarlo.
Se pueden seleccionar hasta 10 puntos de calibración para realizar linealidad. Seleccionar el valor del punto de calibración y pulsar "ENTER" cuando las pesas adecuadas estén sobre el plato o plataforma, en condiciones estables. Se pueden realizar hasta 10 puntos, pero no es necesario realizarlos todos. Para salir después de realizado el último, utilizar la tecla izquierda antes de que se visualice elpunto siguiente.
Muestra primero la lectura del convertidor, pulsar "ENTER" para ajustar el nivel "CERO", y luego ajustar el valor de calibración, que es libre y se ajusta por medio del cursor
Este filtro es el Filtro "0" del menú "Filter" de usuario.
Se puede ajustar entre 0-30, y el valor mas alto es el mas estable y con una velocidad de lectura mas lenta
Se ajusta entre 0-10. Son el numero de divisiones que deben estabilizarse para mostrar un resultado en el display
Se ajusta entre 0-10. Son las divisiones necesarias para un resultado en el display.

El indicador o balanza no sigue las recomendaciones OIML. Se pueden configurar los parámetro siguentes.
El indicador o balanza siguen las recomendaciones OIML y no se pueden modificar los parámetros siguentes.
Se ajusta en porcentaje, entre 0-99%. Es el limite del ajuste de Cero que efectua la tecla "Cero"
Se ajusta en porcentaje, entre 0-99%. Es el límite del Autocero incial.
Se ajusta en porcentaje, entre 0-99% sobre el escalón €. Es el límite de seguimiento de cero.
Sale del menú de configuración, guardando los cambios efectuados.
Borra los datos actuales y deja el indicador o balanza con la configuración por defecto. ATENCIÓN, puede perder los datos de configuración, y dejar el equipo inutilizable, hasta volver a introducirlos y recalibrarlo
Esta es la opción para los equipos con una sola plataforma o plato (sin opción de segunda plataforma)
Cuando el equipo dispone de salida para segunda plataforma, pero no está conectada o no se desea usar.
Cuando la segunda plataforma está conectada y se desea utilizar
Valores 5, 10 y 20. El valor mas alto es la mayor velocidad de conversión (lectura más rápida)
Valores 1 y 2. Amplifica más la señal cuando el sensor ofrece un valor bajo (opción 2)
Valor 0 y 1. Con valor 1 realiza el reset del Offset de la célula. Es muy útil para restablecer el valor de cero de la célula.
Valor entre 0 y 5. Son las divisiones para que el indicador o balanza indique "0". Si seleccionamos "0" desactivamos la función.
Es el valor de la gravedad, sin punto decimal, del lugar donde se realiza la calibración de linealidad. Si se vuelve a calibrar el equipo, este valor debe modificarse y corresponder a la gravedad local donde se calibró
Valor de la gravedad del lugar de uso de la balanza / indicador